

校園空間安全檢視 說明會

報告人：總務處 吳志賓 主任

工作報告--法源

依據《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》第5條

學校應定期舉行校園空間安全檢視說明會，邀集專業空間設計者、教職員工生及其他校園使用者參與，公告前條檢視成果及相關紀錄，並檢視校園危險空間改善進度。」辦理相關說明會內容，會中依據邀集專業空間設計者、教職員工生及其他校園使用者參與，公告學校就整體校園空間安全呈現檢視成果及相關紀錄。

工作報告--各項建物相關安全檢查

1. 建物安全檢查：每年一次
2. 消防安檢：每半年
3. 電梯保養：每月一次
4. 電氣設備（配線）：每月巡檢一次
5. 求助鈴：每月巡檢一次
6. 監視器：每月巡檢一次
7. 會議室廣播系統：每月巡檢一次
8. 進行校園安全檢核：每月巡檢一次

工作報告—校園安全地圖

1. 目前位於景觀電梯I-3F出入口，皆設立校園安全地圖。
2. 校園安全地圖供教師上課時進行校園安全宣導，



危險偏僻區域，
平常沒事不應逗留。



國立臺南特殊教育學校校園安全地圖



工作報告—電子圍籬(12處)

- 烤肉區
- 洗衣場北側
- 瓦斯室北側
- 餐廳後方
- 蕙質樓後方
- 教學大樓東側樹林
- 傳達室旁機車場
- 文中21旁機車場
- 園藝區旁樹林
- 園藝區
- 垃圾場



工作報告--電子圍籬(烤肉區)

- 危險角落-校園出入口增加電子圍籬示意圖



工作報告--電子圍籬(洗衣場北側)

- 危險角落-校園出入口增加電子圍籬示意圖




工作報告--主要大樓內巡邏點

- 校園危險角落-校內大樓內15個巡邏點。

建物	巡邏點			
行政大樓	① 模擬工廠1F 東南側	② 實輔處2F 東南側	③ 禮堂3F東南 側	④ 禮堂3F東 北側
	⑤ 禮堂4F西南 側	⑥ 禮堂4F西 北側		
教學大樓	⑦ 門市教室2F 外露台	⑧ 丁梯3F頂 樓梯	⑨ 甲梯4F樓梯	⑩ 乙梯4F頂樓 梯間
	⑪ 丙梯4F頂樓 梯間			
餐廳	⑫ 餐廳1F南側	⑬ 餐廳1F北 側	⑭ 餐廳2F南 側	⑮ 餐廳2F北 側

工作報告—求助鈴系統

1. 目前教室、廁所及樓梯出入口處，皆設立求助鈴。
2. 下圖為校園外圍求助鈴押扣。



**求助鈴為緊急使用，
平常不應按壓。**

工作報告--近期規劃修繕

- 雨水貯留工程
- 自來水進水塔設置
- 中央供水系統管線更換
- 監視器逐步整合(汰舊換新)
- 廣播系統更新
- ...

謝謝大家!