

校園空間安全檢視說明會

報告人：
總務主任 吳志賓

日期：110年8月31日

工作報告--法源

依據《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》第5條

學校應定期舉行校園空間安全檢視說明會，邀集專業空間設計者、教職員工生及其他校園使用者參與。

前項檢視說明會，學校得採電子化會議方式召開，並應將檢視成果及相關紀錄公告之。

學校檢視校園危險空間改善進度，應列為性平會每學期工作報告事項。

工作報告—相關法規 / 章則

- ✓ 高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法
- ✓ 門禁管理要點
- ✓ 校園求助系統管理作業要點
- ✓ 電梯磁卡管理要點
- ✓ 校園災害防救委員會設置要點

工作報告--各項建物例行安全檢查

1. 建物安全檢查：每年一次
2. 消防安檢：每半年
3. 電梯保養：每月一次
4. 電氣設備（配線）：每月巡檢一次
5. 緊急求助鈴：每月巡檢一次
6. 監視器：每月巡檢一次
7. 進行校園安全檢核：每月巡檢一次

工作報告—校園安全地圖

危險偏僻區域，
平常沒事不應逗留。





國立臺南特殊教育學校校園安全地圖



本圖說明：編號1-11區域、電梯、樓梯及廁所，以1F為基準，編號12-15區域為2F以上樓層。

工作報告—校園危險地圖



109學年度發生性
平事件地點

工作報告—電子圍籬(12處)



工作報告--電子圍籬(烤肉區)

危險角落-校園出入口增加電子圍籬示意圖



工作報告--電子圍籬(洗衣場北側)

危險角落-校園出入口增加電子圍籬示意圖



校園大樓巡邏點及警報區


說明：

- 1.就校內主要大樓內偏僻區域，設置9處巡邏點及6處警報區，如下頁表格。
- 2.每日由技工友輪值，巡邏分上、下午各乙次。
- 3.巡邏時須以巡邏機感應條碼，紀錄完成巡邏。

校園大樓巡邏點及警報區

建築物	巡邏點	警報區
行政大樓	① 模擬工廠1F 東南側 ② 實輔處2F 東南側 ③ 禮堂3F 東南側 ④ 禮堂3F 東北側	A. 禮堂4F 東南側 B. 禮堂4F 東北側
教學大樓	⑤ 門市教室2F 外露台	C. 乙梯頂樓梯間 D. 丙梯頂樓梯間 E. 丁梯頂樓梯間
餐廳	⑥ 餐廳1F 南側 ⑦ 餐廳1F 北側 ⑧ 餐廳2F 南側 ⑨ 餐廳2F 北側	
宿舍		F. 頂樓樓梯間

工作報告—緊急求助鈴系統



工作報告—緊急求助鈴系統

求助鈴為緊急使用

平常**不應**按壓



工作報告—近期新增安全項目

監視主機及系統更新(已完成)

偏僻處反光鏡 (已完成)

電梯監視器 (已完成)

走廊自動感應裝置 (已完成)

修剪樹木增加校園通透性 (已完成)

電梯內增設緊急求助鈴 (建置中)

監視主機及系統更新

The screenshot displays a comprehensive video surveillance management interface. At the top, a navigation bar includes icons for Home (主頁), Resource Management (資源管理), Real-time Preview (即時預覽1*), Playback (錄影重播), Electronic Map (電子地圖), and Recording Management (錄影管理). The main area is a 10x10 grid of camera feeds, with some cells showing black screens or timestamps. A sidebar on the left, titled '監控點' (Monitoring Points), contains a search bar and a list of camera locations such as '主機1_傳達室 西' and '主機2_行政2F 前樓...'. Below the grid, a control bar features buttons for camera selection (1, 4, 9, 16, 25, 36), OSD ON, and a '自我調整碼流' (Self-adjust stream) dropdown. The bottom status bar shows system information: '管理伺服器 地址:127.0.0.1', '埠:6003', '用戶名:admin', 'CPU:31%', '記憶體:62%', and the date '2021-08-31 13:58:18'. A small red icon with the number '0' is visible in the bottom right corner.

增設偏僻處反光鏡



行政大樓3F
女廁東南角



教學大樓2F
輔具室外露台

電梯增設監視器



行政
電梯



餐飲
電梯



景觀
電梯



治療室
電梯

增設走廊自動感應裝置




行政大樓2F
第一會議室外走廊



教學大樓4F
教務處外走廊

校園安全是我們重視地，
看到校園中安全有疑慮之
處，請儘速向總務處反映。



謝謝大家!